

Vandværkets tekniske drift 1. jan – 31. dec 2015

Vandværket har stort set fungeret fejlfrit. Enkelte rørforbindelser i pumpehuset plus en magnetventil er udskiftet. SRO-systemet (**S**tyring, **O**vervågning, **R**egulering) er opgraderet.

Kompressor og vandfilter er kontrolleret og serviceret.

Syddjurs kommunes miljøafdeling har inspiceret vandværket, med fokus på rentvandsbeholderne. Beholderene bør sikres yderligere for indtrængen af insekter. Ellers godkendte.

*(Der skal skiftes til strammere tyller ved kabelindføringerne. Og mandelugerne bør presses kraftigere sammen i lukket tilstand.*

*Beholderleverandøren kontaktes for løsning .)*

Boring 2: Råvandspumpen og stigrørets nederste sektion er udskiftet. Ved samme lejlighed blev der tilføjet et nyt pejlerør, samt tilføjet en kontraventil på afgangsrøret.

Adgangsvejen til boring 2 er udvidet, således at en kranvogn bedre kan komme til.

Venlig hilsen Einar.