

Vandværkets tekniske drift 1. jan – 31. dec 2015

Vandværket har stort set fungeret fejlfrit. Enkelte rørforbindelser i pumpehuset plus en magnetventil er udskiftet. SRO-systemet (**S**tyring, **O**vervågning, **R**egulering) er opgraderet.

Kompressor og vandfilter er kontrolleret og serviceret.

Syddjurs kommunes miljøafdeling har inspiceret vandværket, med fokus på rentvandsbeholderne. Beholderene bør sikres yderligere for indtrængen af insekter. Ellers godkendte.

(Der skal skiftes til strammere tyller ved kabelindføringerne. Og mandelugerne bør presses kraftigere sammen i lukket tilstand.

Beholderleverandøren kontaktes for løsning .)

Boring 2: Råvandspumpen og stigrørets nederste sektion er udskiftet. Ved samme lejlighed blev der tilføjet et nyt pejlerør, samt tilføjet en kontraventil på afgangsrøret.

Adgangsvejen til boring 2 er udvidet, således at en kranvogn bedre kan komme til.

Venlig hilsen Einar.